



# Sala de Situação — AGERH/ANA

## Boletim de Acompanhamento Hidrológico


# Sala de Situação – AGERH/ANA

## Boletim de Acompanhamento Hidrológico


Segunda-feira, 16 de junho de 2025

### Rio Jucu – Estação Fazenda Jucuruaba (57230000)


Vazão recente<sup>1</sup>




Histórico de Vazão nos últimos 30 dias



Localização da estação







Evolução da Criticidade Hídrica nos últimos 30 dias<sup>4</sup>



# Sala de Situação – AGERH/ANA

## Boletim de Acompanhamento Hidrológico


### Rio Santa Maria da Vitória – Estação Fazenda Santa Rosa





# Sala de Situação – AGERH/ANA

## Boletim de Acompanhamento Hidrológico

### Rio Itabapoana – Estação Ponte do Itabapoana (57830000)



### Localização da estação




# Sala de Situação – AGERH/ANA


## Boletim de Acompanhamento Hidrológico

### Rio Jucu Braço Norte – Estação PCH São Pedro Jusante (57155000)


Vazão recente<sup>1</sup>



Histórico de Vazão nos últimos 30 dias



Localização da estação




UTM E – 330.124 m; UTM N – 7.748.185 m



Longitude -40,6275; Latitude -20,3569

Evolução da Criticidade Hídrica nos últimos 30 dias<sup>4</sup>



# Sala de Situação – AGERH/ANA

## Boletim de Acompanhamento Hidrológico

### Notas:

1. Vazão no rio na data imediatamente anterior a publicação do boletim.
2. Utilizado o  $Q_{90}$  como vazão de referência, conforme Instrução Normativa Agerh nº 007/2020, art. 11.
3. Critério de outorga, conforme Instrução Normativa Agerh nº 007/2020, art. 12, inciso II.
4. O índice de criticidade hídrica é uma razão entre as vazões observada e de referência ( $Q_{90}$ ).
5. As médias de longa duração correspondem à média aritmética das vazões naturais médias verificadas durante a série histórica de observações.